

ブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫について (BIA-ALCL: Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma)

日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会
日本形成外科学会
日本乳癌学会
日本美容外科学会(JSAPS)

1. **ブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫とは**（以下 BIA-ALCL と略示）
BIA-ALCL は、乳房再建術または乳房増大（豊胸）術でブレスト・インプラント（ゲル充填人工乳房など）を挿入された方に生じる、T細胞性非ホジキンリンパ腫の中でも稀な型の一つです。2016年のWHOの分類において、他のALCLと異なるカテゴリーに分類されました¹。BIA-ALCLは稀な疾患であり、他のALCLと異なり多くの症例では緩徐に進行します。初発症状で最も多いのは、遅発性・持続性のインプラント周囲に発生する漿液腫です。
多くは局所治療（インプラントの抜去と完全被膜切除）のみで軽快し、化学療法や放射線療法は要さないとされていますが、治療の開始が遅れて死亡した症例も報告されています。^{2,3}
2019年7月24日米国FDAの要請でアラガン社は日本で保険適用となっているテクスチャードタイプのエキスパンダーおよびインプラントを自主回収、販売停止としました。
2. **BIA-ALCLの発生頻度**⁵
現在発表されているBIA-ALCLの発生頻度は、インプラントの出荷数から、1/3,817-30,000とされています。国によって発生頻度の報告は異なり、米国形成外科学会(ASPS)の報告では、1/30,000、オーストラリアおよびニュージーランドからは、1/1,000-1/10,000（後述のBiocellは1/3345¹⁴）、オランダは1/6,900、カナダは1/24,000と報告されており、**本年、日本で初めての発生例が報告されました。**アジアでの報告はタイ⁸とシンガポール⁹における1例ずつがあります。この発生頻度の違いは、地理的・遺伝的傾向を示している可能性が示唆されています。
また、ALCLは、他の人工物（整形外科用インプラント、歯科インプラント、注入ポート等）使用症例でもごく稀ながら報告されています¹⁰⁻¹²。
3. **BIA-ALCLの原因と予防策**
乳房再建術、増大術、シリコンインプラント、生理食塩水インプラント、ポリウレタンインプラントから症例報告があります。これまでのところ、インプラント外殻の性状がテクスチャードタイプの使用例での発症が報告されている一方で、スムーズタイプのインプラントのみが挿入された方での報告はありません。FDAの報告によると、発生例の5%がスムーズタイプの使用例ですが、テクスチャードタイプの使用歴などの確認が不正確とされています⁵。

現時点で、明確な原因は確認されていませんが、免疫反応、遺伝的要因、“Biofilm”などの細菌感染、の関与が疑われています。これらの反応はアラガン社Biocell（ナトレル133、ナトレル410、ナトレル110、115、120もこれに該当）に代表されるmacro-texturedやポリウレタンなど表面積の大きな表面構造で強く出ることが知られており¹³、これらのインプラントにおいてBIA-ALCLが多く発症することが確認されています¹⁴。一般的な事項ではありますが、引き続き周術期における感染対策（術前抗生剤投与、皮膚消毒-術中清潔操作、インプラント挿入前のポケット洗浄、インプラントの汚染・細菌付着防止）を徹底してください。また、挿入前に抗生剤やポビドンヨードへの浸漬を推奨する報告もあります¹⁵。
4. **海外の動向**
アラガン社は米国FDAの決定を受け、ティッシュエキスパンダー「ナトレル133」と乳房インプラント「ナトレル410」、「ナトレル110」を含む、Biocellを用いた製品の全世界での自主回収を発表しました。

これに伴い、日本においても使用はできなくなりました。

① 米国

米国では2019年5月にFDAより、「現時点では販売を停止すると結論づけるほどの証拠に合致しない」として流通を認める発表がありました。同年7月24日に、「米国で販売されている他の製造業者のテクスチャードインプラントのBIA-ALCL発症リスクの約6倍であり、Allergan社のBiocell(を用いた)テクスチャードブレストインプラントの継続的な流通は、BIA-ALCLによる重篤で有害な健康上の結果を引き起こし、潜在的に死亡を引き起こす可能性がある²⁸⁾」として、アラガン社に自主回収を求め、同社はこれに応じました。

② フランス^{16,17)}

フランス医薬品庁(ANSM)は、2018年12月、アラガン社のBiocellおよび他社のポリウレタンによる表面加工に対してライセンスの停止と自主回収を命じました。これによりEU全体に影響を与えるCEマークも更新できなくなりました。その後公聴会を経て2019年4月正式に流通・使用を停止しました。

上記の決定により、EU内のほか、CEマークを準用するロシア、南アフリカ、イスラエルでは流通・販売が制限されています。

③ シンガポール⁹⁾

同国の規制当局であるHealth Sciences Authority(HSA)は、2019年5月10日にアラガン社のBiocellを用いたインプラントにつき、予防的な措置として販売の差し止めを決定しました。

④ カナダ¹⁸⁾

Health Canadaは2019年5月28日、アラガン社のBiocellを用いたインプラントにつき、ライセンスを停止し、流通・使用を禁止する決定を発表しました。この中で、カナダ人のBIA-ALCL発症率はアラガンのBiocellで1/3565、Mentor社のSiltexで1/16703と試算しました。

5. 患者への対応

アラガン社乳房再建用ティッシュエキスパンダー:ナトレル 133 およびブレスト・インプラント:ナトレル 410, 110, 115, 120の使用をすみやかに中止してください。

KOKENおよびPMTのティッシュエキスパンダーの転用・増産の可否については現在確認中です。

ティッシュエキスパンダー挿入中の患者には、希望に応じ、自家組織再建をご検討ください。

9月以降販売再開となる同社のナトレル10、40シリーズはスムーズタイプであり、BIA-ALCLのリスクは限りなく低くなりますが、破損や被膜拘縮等の合併症は増加するので十分な情報提供の上で使用してください。自由診療で他種のブレスト・インプラントを使用する際には、BIA-ALCLのほか、破損等の合併症のリスクを十分に検討したうえで、各施設の状況に応じて、倫理審査等の申請をご検討ください。

将来的な他種のインプラントの認可について確定的な目途は現時点で立っておりません。ティッシュエキスパンダー留置が長期に及ぶ場合には、低率ながらも破損にご留意ください。

今後インプラントの手術を受ける方には、BIA-ALCLの可能性を説明してください。

インプラント挿入術後の患者に対しては、JOPBSが定める使用要件基準(ガイドライン)^{20, 21)}に準じてこれまでと同様の診療を継続してください。BIA-ALCLのほか、破損等に対するスクリーニングとして2年に1回の画像検査が推奨されており、これを継続してください。

BIA-ALCLの診断時の所見は、多い順に遅発性漿液腫(約80%)、腫瘍(約40%)です³⁾。

この他、疼痛、腫脹、非対称性、被膜拘縮、潰瘍等があります。

FDAやそれよりも早くBiocellの流通を制限したEU、カナダにおいても、無症状の患者や他の異常のない患者における追加のスクリーニング検査や、インプラントの予防的摘出を推奨しておりません。

6. 本疾患の予後

BIA-ALCLの5年生存率は91%です³⁾。予後は腫瘍のステージ²⁴⁾によって変わります。

ステージⅠ	腫瘍が被膜内にとどまるもの
ステージⅡ	被膜を超えて広がる、またはリンパ節転移を認めるもの
ステージⅢ	被膜を超えて広がり、かつリンパ節転移を認めるもの
ステージⅣ	遠隔転移を認めるもの

ステージⅠで腫瘍が完全切除された場合、再発は少なく、治癒が期待できます。一方完全切除できなかった場合やステージⅡ以上では、化学療法や分子標的薬、放射線治療が必要になり、この場合の予後は進行度に応じて不良となります。

【BIA-ALCL について現時点で推奨される事項】^{22, 23}

- アラガン社乳房再建用ティッシュエキスパンダー:ナトレル 133 およびブレスト・インプラント:ナトレル 410 の使用をすみやかに中止してください。
- KOKEN および PMT のティッシュエキスパンダーの転用・増産の可否については現在確認中です。
- ティッシュエキスパンダー挿入中の患者には、希望に応じ、自家組織再建をご検討ください。
- 9 月以降に正式に販売再開となる同社のナトレル 10、40 シリーズは使用可能ですが、破損や被膜拘縮等の合併症は増加しますので、十分な情報提供の上で使用してください。
- 自由診療で他種のブレスト・インプラントを使用する際には、BIA-ALCL のほか、破損等の合併症のリスクを十分に検討したうえで、各施設の状況に応じて、倫理審査等の申請をご検討ください。
- 他種インプラントの認可まで待機される場合は、ティッシュエキスパンダーの破損にご留意ください。
- 今後ブレスト・インプラントの手術を受ける方には、BIA-ALCL の可能性を説明してください。
- 患者・家族用の説明文書の参考例を、学会で用意しています。
- インプラントが挿入されている方には、乳房を定期的に自己検査し、変化が見られた場合は受診するよう指示してください。
- 遅発性、持続性のインプラント周囲漿液腫を発症した症例では、BIA-ALCL の可能性を考慮してください。(最後のインプラント挿入から診断までの期間は、平均 9 年(0.08~27 年)との報告があります)²⁶。
- 症例の中には、被膜拘縮や乳房インプラント近傍の腫瘤を主訴に受診した例があります。
- BIA-ALCL が疑われる患者は、専門医とともに以下の検査を行い、診断を進めてください。
【検査項目】インプラント周囲貯留液のエコー下穿刺 細胞診 免疫染色(T細胞マーカー、CD30、ALK) フローサイトメトリー
(詳しくはフローチャート、NCCN ガイドラインをご参照ください)
- BIA-ALCL を疑った段階で、対応が難しい場合は、日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会へ報告いただければ、状況に応じて助言を行います。
- BIA-ALCL が確定した症例は自費、保険に関わらず、全て、速やかに日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会(JOPBS)に重大有害事象として報告してください。
場合により学会から追加情報を照会することがあります。
- JOPBS は日本形成外科学会や日本乳癌学会、日本美容外科学会(JSAPS)と協力して、ASPS 主導の全世界登録システム(PROFILE:30 各国加盟)に登録し、本疾患の全容の解明に取り組んでまいります。2019 年 2 月の時点で PROFILE には 265 例の症例が登録されています。世界では、死亡例 21 例を含む、722 例の症例が報告されています⁵。現時点において FDA は世界で 573 例の発症が疑われ、そのうち死亡例が 33 例あったと公表しています。会員の先生方には症例報告にご協力くださいますようお願い致します。
- BIA-ALCL が強く疑われる場合は、集学的医療チーム(例:形成外科、乳腺外科、病理、血液・腫瘍内科など)を組織し、その患者に合わせた治療計画を立ててください。
- 病変が被膜および被膜内に限局する場合は、被膜の完全切除およびインプラント抜去のみで、化学療法・放射線療法なしに、経過観察を行います。被膜を超えて広がる、あるいは転移を認める症例では、追加治療を要し、予後が不良となることがあります。

以上は、下記団体の情報更新により適宜改正いたします。

関連情報

- NCCN ガイドライン(T-cell Lymphomas)
[BIA-ALCL NCCN Guidelines \(Free Registration\)](#)
- 米国形成外科学会
<https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/health-policy/bia-alcl-physician-re-sources>
- FDA
<https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl>

内容に関するお問い合わせは日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会事務局
(e-mail: jopbs-office01@shunkosha.com) までご連絡ください。

診断基準²⁷

Criteria for Diagnosis of BIA-ALCL

1	解析のために適切な病理検体が得られている腫瘍で、乳房インプラントの周囲や乳房インプラントに合併する線維性カプセルの内側に存在する滲出液中に浸潤するもの
2	豊富な細胞質と多形性のある核を有する大型リンパ球系細胞よりなる新生物
3	腫瘍には、CD30 の均一な発現と T 細胞マーカーの発現が、免疫組織化学かフローサイトメトリーにて示される
4	Anaplastic lymphoma kinase (ALK) タンパク陰性、または 2p23 に存在する ALK 遺伝子を巻き込む染色体転座が陰性。

TNM 分類^{3,22}

Proposed TNM Staging for Breast Implant-Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma

T: tumor extent	T1 Confined to effusion or a layer on luminal side of capsule	T2 Early capsule infiltration	T3 Cell aggregates or sheets infiltrating the capsule	T4 Lymphoma infiltrates beyond the capsule
N: lymph node	N0 No lymph node involvement	N1 One regional lymph node (+)	N2 Multiple regional lymph nodes (+)	
M: metastasis	M0 No distant spread	M1 Spread to other organs/distant sites		

Stage	Description
IA	T1 N0 M0
IB	T2 N0 M0
IC	T3 N0 M0
IIA	T4 N0 M0
IIIB	T1-3 N1 M0
III	T4 N1-2 M0
IV	Tany Nany M1

References:

1. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. *Blood*. 2016 May 19; 127(20):2375–2390
2. Kim B, Predmore ZS, Mattke S, et al. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: Updated results from a structured expert consultation process. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2015 Feb 6; 3(1):e296.
3. Clemens MW, Medeiros LJ, Butler CE, et al. Complete surgical excision is essential for the management of patients with breast implant-associated anaplastic large-cell lymphoma. *J Clin Oncol*. 2016 Jan 10; 34(2): 160–8.
4. de Jong D, Vasmel WL, de Boer JP, et al. Anaplastic large-cell lymphoma in women with breast implants. *JAMA* 2008 Nov 5; 300(17): 2030–2035.
5. American Society of Plastic Surgeons. BIA-ALCL Resources. By the numbers, and what they mean. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/quality-and-registries/bia-alcl-by-the-numbers> (accessed 2019.6.3)
6. Doren EL et al. U.S. Epidemiology of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. *Plast Reconstr Surg*. 2017 May;139(5):1042–1050.
7. Loch-wilkinson A, Beath KJ, Knight RJW, et al. Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma in Australia and New Zealand: High-Surface-Area Textured Implants Are Associated with Increased Risk. *Plast Reconstr Surg*. 2017;140(4):645–654.
8. Collett DJ, Rakhorst H, Lennox P, et al. Current Risk Estimate of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma in Textured Breast Implants. *Plast Reconstr Surg*. 2019;143(3S A Review of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma):30S–40S.
9. RISK OF BREAST IMPLANT ASSOCIATED-ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA (BIA-ALCL). HEALTH SCIENCES AUTHORITY (Singapore). 2019年5月10日
10. Palraj B, Paturi A, Stone RG, et al. Soft tissue anaplastic large T-cell lymphoma associated with a metallic orthopedic implant: case report and review of the current literature. *J Foot Ankle Surg*. 2010;49(6):561–4.
11. Yoon HJ, Choe JY, Jeon YK. Mucosal CD30-Positive T-Cell Lymphoproliferative Disorder Arising in the Oral Cavity Following Dental Implants: Report of the First Case. *Int J Surg Pathol*. 2015;23(8):656–61.
12. Engberg AK, Bunick CG, Subtil A, Ko CJ, Girardi M. Development of a plaque infiltrated with large CD30+ T cells over a silicone-containing device in a patient with history of Sézary syndrome. *J Clin Oncol*. 2013;31(6):e87–9.
13. Hu H, Jacobs A, Vickery K, et al. Chronic biofilm infection in breast implants is associated with an increased T-cell lymphocytic infiltrate: implications for breast implant-associated lymphoma. *Plast Reconstr Surg*. 2015;135(2):319–29.
14. Magnusson M, Beath K, Cooter R, et al. The epidemiology of Breast Implant Associated Large Cell Lymphoma in Australia and New Zealand confirms the highest risk for grade 4 surface breast implants. *Plast Reconstr Surg*. 2019;
15. Adams WP, Culbertson EJ, Deva AK, et al. Macrot textured Breast Implants with Defined Steps to Minimize Bacterial Contamination around the Device: Experience in 42,000 Implants. *Plast Reconstr Surg*. 2017;140(3):427–431.
16. フランス保健省(ANSM) HP. <https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information/Points-d-information/Le-marquage-CE-des-implants-mammaires-textures-de-la-marque-Allergan-Microcell-et-Biocell-n-a-pas-ete-renouvele-par-l-organisme-notifie-GMED-Point-d-information> (accessed 2019.6.3)
17. portant interdiction de mise sur le marché, de distribution, de publicité et d'utilisation d'implants mammaires à enveloppe macro-texturée et d'implants mammaires polyuréthane, ainsi que retrait de ces produits. フランス保健省. 2019年4月2日.
18. Health Canada. Health Canada suspends Allergan's licences for its Biocell breast implants after safety review concludes an increased risk of cancer. <https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70045a-eng.php> (accessed 2019.6.3)
19. American Society of Plastic Surgeons. BIA-ALCL Frequently Asked Questions. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/health-policy/frequently-asked-questions> (accessed 2018.3.14)
20. 日本形成外科学会プレストインプラントガイドライン管理委員会. 外傷・先天異常に対する乳房再建、ならびに乳房増大を目的としたゲル充填人工乳房および皮膚拡張器に関する使用要件基準. 2014.
21. 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会ガイドライン改訂委員会. 【改訂版】乳癌および乳腺腫瘍術後の乳房再建を目的としたゲル充填人工乳房および皮膚拡張器に関する使用要件基準. 2017.
22. American Society of Plastic Surgeons. BIA-ALCL Resources. Summary and Quick Facts. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/quality-and-registries/bia-alcl-summary-and-quick-facts> (accessed 2019.6.3)
23. Clemens MW, Nava MB, Rocco N, et al. Understanding rare adverse sequelae of breast implants: anaplastic large-cell lymphoma, late seromas, and double capsules. *Gland Surg*. 2017 Apr; 6(2): 169–184.
24. NCCN clinical practice guidelines in oncology T-cell lymphomas version 2.2018.
25. Collins MS, Miranda RN, Medeiros LJ, et al. Characteristics and Treatment of Advanced Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. *Plast Reconstr Surg*. 2019;143(3S A Review of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma):41S–50S.
26. McCarthy CM, Loyo-Berríos N, Qureshi AA, et al. Patient Registry and Outcomes for Breast Implants and Anaplastic Large Cell Lymphoma Etiology and Epidemiology (PROFILE): Initial Report of Findings, 2012–2018. *Plast Reconstr Surg*. 2019;143(3S A Review of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma):65S–73S.
27. Clemens MW, Miranda RN. Commentary on: Lymphomas Associated With Breast Implants: A Review of the Literature. *Aesthet Surg J*. 2015;35:545–7.
28. ナトレル® 410 プレスト・インプラント及びナトレル® 133ティッシュ・エキスパンダーに関する自主回収・販売停止のお知らせ. https://allergan-web-cdn-prod.azureedge.net/allergan-japan/allergan-japan/media/allergan-japan/products/190725_allergan_%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%AB%E8%87%AA%E4%B8%BB%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9Bhpc_final.pdf (accessed 2019.7.25)